

پمپ  
پ




پمپiran

نشریه فنی آموزشی


شرکت صنایع پمپiran

سال ۲۸ - شماره ۴۳ - پاییز و زمستان ۱۳۹۱

**PUMPIRAN**



[www.pumpiran.com](http://www.pumpiran.com)  
[info@pumpiran.com](mailto:info@pumpiran.com)



# پمپ ۴۳

نشریه فنی آموزشی شرکت صنایع پمپیران  
سال ۲۸ ■ شماره ۴۳ ■ پاییز و زمستان ۱۳۹۱

- صاحب امتیاز: شرکت صنایع پمپیران (سهامی خاص)
- مدیر مسئول: دکتر میر بیوک احراقی
- سردبیر: مهندس سید بهزاد مبین
- هیئت تحریریه: گروه مهندسین شرکت صنایع پمپیران
- مدیر اجرایی: مهندس جمال الدین بزار زاده
- مسئول اشتراک و توزیع: صمد فائز

■ تبریز، جنب قرامملک، شرکت صنایع پمپیران - ص.پ ۵۱۸۴۵ - ۱۳۵  
تلفن: ۰۹۸۴۴۶ ۲۸۹۰۶۴۴ - ۹

■ تهران: خیابان ولی عصر، نبش میرداماد، برج دوم اسکان  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۹۸۹۴۲ - ۰۱۰-۸۸۶۵۴۸۱۰

E-mail: [pump@magiran.co](mailto:pump@magiran.co)  
وب سایت: [www.magiran.com/pump](http://www.magiran.com/pump)

■ طرح و اجرا: موسسه تبلیغاتی نیما  
تلفن: ۰۴۱۱ - ۵۵۷۰ ۱۶۰  
همراه: ۰۹۱۴ ۱۱۴ ۶۰ ۶۶ - ۰۹۱۴ ۷۶۹ ۶۰

## خوانندگان گرامی:

- نشریه پمپ از عموم پژوهشگران، صاحب نظران و استادان،  
مقاله، ترجمه و گزارش می‌پذیرد.
- نقل و اقتباس مطالب و استفاده از نشریه پمپ با ذکر کامل  
منبع آزاد است.
- نشریه پمپ در رد، قبول، حذف، ویرایش و اصلاح مطالب  
آزاد است.


## شرایط درج مقالات:

- ۱- محتوای مقاله باید فنی، صنعتی و علمی بوده و به طریقی  
با طراحی، تولید و یا کاربرد پمپ مربوط باشد.
- ۲- نام و نام خانوادگی و درجه تحصیلی، شغل و آدرس  
کامل، مولف یا مترجم در صفحه اول قید شود. همچنین  
شماره تلفنی که بتوان در موقع لزوم تماس حاصل کرد.
- ۳- عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل کلمات از دو سطر  
تجاوز ننماید.
- ۴- مطالب ارسالی باید تایپ شود در غیر این صورت، با خط  
خوش در یک طرف کاغذ نوشته و ارسال شود.
- ۵- تصویرها، شکل ها و نمودارهای پیوست مقالات بر روی  
یک طرف کاغذ باشد.
- ۶- توضیحات و زیر نویس ها به صورت مسلسل شماره  
گذاری و در پایان مقاله ذکر شوند.
- ۷- مراجع و مأخذ اصلی در تالیف و تدوین مطلب ارسالی  
باید دقیقاً مشخص و در پایان مقاله معرفی گردد.
- ۸- مقالات ترجمه شده منظم به فتوکپی متون اصلی باشند.
- ۹- مقالات ارسالی باید قبل از هیچ یک از نشریات داخلی  
چاپ نشده باشند.
- ۱۰- مقالات ارسالی برگشت داده نخواهد شد.  
ضمناً چون صحت مطالب و مقاله بر عهده نویسنده آن است  
لذا هر گونه تغییر و ویرایش در متن مقاله جهت تایید نهایی  
نویسنده قبل از چاپ ارسال خواهد شد.

با تشکر  
سردبیر

بدرست مطالعہ






۳۵

مهندس  
حمید رضا لطفی  
  
بررسی فرآیند  
ویخته گری با فوم  
تبخیر شونده




۲۷

مهندس  
پگاه ابروانی  
  
اصول برآورد هزینه  
های انرژی پمپاز



۱۲

مهندس  
عیسی ازادوار  
  
روش‌های راه اندازی  
الکترو موتورهای  
شناور و کاهش  
صرف انرژی با  
استفاده از کنترل  
کننده‌های دور




۶

مهندس  
کریم حسن بور  
  
الزمات مواد  
بکار رفته در  
پمپ‌ها و سایر  
قطعات مربوطه در  
استاندارد  
API 610

# الزمات مواد بکار رفته در پمپ ها و سایر قطعات مربوطه در استاندارد API 610

مهندس کریم حسن پور  
سرپرست متالورژی شرکت صنایع پمپران





(قسمت اول)

مقدمه:

استاندارد API610 برای سیالات مختلف ۱۴ کلاس مواد را برای پمپ ها و اقلام مربوطه مشخص نموده است. این محدوده از چدن خاکستری تا فولادهای ضدزنگ سوپردوپلکس را دربرمی گیرد.

مواد فلزی به روش ریخته گری، آهنگری و جوشکاری و ... تولید می شوند در پمپ ها مواد غیر فلزی شامل کربن، لاستیک و پلاستیک و مواد کامپوزیتی نیز بکار می روند.

برای همه مواد فوق کاربردهای لازم درنظر گرفته شده است و در این رابطه انتخاب مواد حداقل خواسته های یک سیال خاص می باشد و می توان برای آن سیال مواد بالاتر از آن هم منظور نمود. علاوه بر تخصیص کلاسهای خاص مواد برای آنها الزامات عمومی برای جواب دهی در شرایط بحرانی در مقابل سیالات خورنده، آتشگیر و سمی و دماهای بالاتر و دماهای زیر صفر پیش بینی شده است که رعایت این الزامات می تواند باعث افزایش طول عمر پمپ گشته و از خطرات جانی و مالی و توقف تولید بکاهد. این الزامات در بخش ۵-۱۲ استاندارد API610 آورده شده است: متن استاندارد به شرح ذیل می باشد.





پمپیران

سال ۲۸

پاییز و زمستان  
۱۳۹۱

۷

## ۵-۱۲: مواد

### ۵-۱۲-۱


**۵-۱۲-۱-۱:** مشتری کلاس مواد را برای قطعات پمپ مشخص می نماید. پیوست G و جدول G.1 راهنمای خوبی برای ارائه کلاس مواد برای خدمات مختلف می باشد.

مواد جایگزین می تواند توسط سازنده برای افزایش عمر و سایر مزایا پیشنهاد گردد انتخاب مواد همچنین در صفحه اطلاعات (Data sheet) می تواند آورده شود.

**۵-۱۲-۱-۲:** مشخصات جنس قطعات که در جدول H.1 فهرست شده است باید در طرح پیشنهادی سازنده بطور آشکار و واضح شرح داده شود. مواد باید با مرجع استاندارد بین المللی مشخص قابل توضیح باشد. اگر استاندارد بین المللی مواد وجود نداشته باشد باید از استاندارد بومی شده استاندارد بین المللی استفاده گردد در غیر اینصورت سازنده با ارائه مشخصات فیزیکی، شیمیایی و الزامات تست مواد طرح را مورد تأیید مشتری قرار دهد.

**۵-۱۲-۱-۳:** مشخصات مواد واشرهای آب بندی (gaskets) و اورینگ ها که در معرض سیال می باشند باید بطور واضح اظهار شوند. اورینگ ها بطور صحیح انتخاب گردند و محدودیت کاربرد آنها مطابق ISO 21049 منظور گردد.



**۵-۱۲-۱-۴:** قطعات پمپ هر کدام دارای مشخصات مکانیکی با مقاومت به فشار مشخصی می باشند که در جدول مواد از آن عنوان تطابق کامل (Full compliance) نام برده شده است که این مواد باید جوابگوی الزامات توافق شده باشد. سایر قطعات (به عنوان مثال اگر خورdegی در درجه اول اهمیت باشد) لازم است که از نظر آنالیز شیمیایی تطابق کامل داشته باشند. مواد لوله کشی جانبی در بند ۶,۵ آورده شده است.



**۵-۱۲-۱-۵** سازنده پمپ، تست های مورد نظر و فرآیندهای بازرسی را که برای اطمینان از رضایت مندی مشتری در مورد مواد لازم است باید انجام دهد. سازنده موظف است سایر تستهایی را که مخصوصاً برای خدمات بحرانی لازم است به اطلاع مشتری رسانده و آنرا دقیقاً انجام دهد.

**۶-۱۲-۱-۶** مشخصات مواد برای قطعات تحت فشار باید طبق موارد زیر باشد:

الف) جنس قطعات پمپ های دو پوسته (double – casing) باید از فولاد کربنی یا فولاد آلیاژی باشد.



ب) جنس محفظه های تحت فشار پمپ هایی که سیالات آتشگیر یا خطرناک پمپاژ می کنند باید از فولاد کربنی یا فولاد آلیاژی انتخاب شوند.

ج) قطعات چدنی برای سایر خدمات مورد استفاده قرار گیرند.

**۵-۱۲-۱-۷** اگر فولادهای ضد زنگ آستنیتی در معرض شرایطی هستند که ممکن است خوردگی بین دانه ای را تشید کنند بهتر است با استفاده از فولادهای کربنی کم کربن با قطعات باثبات در مقابل این نوع خوردگی سختکاری سطحی شده یا روی آن لایه داده شده و یا جوشکاری گردد.

توجه: اندودکاری یا لایه کاری مورد استفاده اگر دارای کربن بیش از ۰.۱ درصد باشد باز این نوع فولادها را به خوردگی حساس خواهد کرد برای این منظور از یک لایه محافظ و حائل استفاده گردد.


۱۲-۸-۵: سازنده پمپ باید گواهی تأیید قطعات از قبیل آنالیز شیمیائی، مشخصات مکانیکی را برای قطعات ریخته گری تحت فشار و قطعات آهنگری شده، پروانه و محورها را از تأمین کننده دریافت نماید. مغزی لوله ها و قطعات کمکی لوله کشی و قطعات نسبت از این قاعده مستثنی می باشند بشرطی که بین سازنده و مشتری در این مورد توافق قبلی صورت نگرفته باشد.

۱۲-۹-۵: باید مواد ساینده و خورنده (حتی به مقدار کم) موجود در سیال و محیط را که ممکن است منجر به ترک خودگی تنشی (stress – corrosion – cracking) شده یا مواد الاستومر را در معرض خرابی قرار دهد توسط خریدار مشخص گردد.

توجه: نمونه موادی که در خودگی فوق نقش دارند عبارتند از سولفید هیدروژن ( $H_2S$ )، آمین ها، کلریدها، برومیدها، یدیدها، سیانیدها، فلوریدها، اسید نفتانیک و اسید پلی تیونیک و همچنین موادی که روی خرابی الاستومرها و لاستیک مؤثرند عبارتند از: کتونها، اتیلن اکسید، هیدروکسید سدیم، متانول، بنزین و حلالها.

۱۲-۱۰-۵: اگر خریدار و سازنده در مورد اعمال پوشش روی قطعات پروانه و سایر قطعات خیس شونده برای جلوگیری از سایش به توافق رسیدند، باید آنرا عملی کنند و اگر این پوشش روی قطعات گردان بکار می روند، باید روی مقدار بالا انس این قطعات بعد از اعمال پوشش توافق لازم بعمل آید. در صفحه بعدی پیوست (Annex) در صفحه اطلاعات (Data sheet) توضیحات لازم در این مورد نوشته شود.

قطعات گردان بخاطر به حداقل رساندن تصحیح قبل از پوشش کاری بالا انس شوند؛ یا با کاهش سطوحی که باید دوباره پوشش کاری شوند ممکن است بالا انس نهایی تعمیری مورد نیاز نباشد.



**۱۱-۱-۵:** اگر قطعات مونتاژ شده مانند پیچ و مهره از جنس فولاد ضد زنگ آستینتی یا موادی با همان خواص چسبندگی مشابه مورد استفاده قرار می گیرند بهتر است این مواد با مواد ضد گیرپاژ منطبق با مواد یا سیال مورد استفاده روانکاری گردد.

**توجه:** مقدار گشتاور مورد نیاز برای بستن با توجه به نوع روانکار رزووه ها متغیر می باشد.

**۱۲-۱-۵:** اگر پمپ قرار است طبق الزامات استاندارد NACE MR 0175 تهیه گردد باید خریدار فروشنده را در جریان امر قرار دهد تا ایشان در این مورد مشخصات مکانیکی قطعات را که شامل سختی و تنش تسلیم می باشد را مشخص نماید.  
اگر طبق این استاندارد پمپ مورد درخواست باشد باید تنش تسلیم از  $620 \text{ N/mm}^2$  و سختی از HRC22 تجاوز ننماید. قطعاتی که به روش جوشکاری ساخته می شوند، عملیات حرارتی و تنش زدایی (Post weld – heat treatment) شوند که منطقه جوش و منطقه متأثر از جوش (HAZ) باید الزامات سختی و تنش تسلیم فوق را دارا باشد.

- الف) عنوان یک خواسته حداقل الزامات ۱۲-۱-۵ در مورد قطعات زیر بکار رود.
- ۱- محفظه های تحت فشار
  - ۲- قطعات انتقال نیرو (شامل مهره سر محور)
  - ۳- قطعات مکانیکال سیل دارای فشار باقیمانده (شامل سطوح آب بندها)
  - ۴- اتصالات خیس شونده
  - ۵- قطعات کاسه ای شکل
- قطعات داخلی پمپ های دو پوسته مانند دیفیوزرها به عنوان قطعه تحت فشار بحساب نمی آیند.  
در بیشتر کاربردها عاقلانه است که این قطعات از نظر کارکرد، مثل پروانه درنظر گرفته شوند.

ب) رینگ های سایشی تعمیری پروانه ها که باید کاملاً سختکاری شوند با سختی بالای<sup>۱</sup> HRC22  
نباید در محیط های ترش (حاوی  $\text{H}_2\text{S}$ ) بکار روند.  
در این نوع محیط خورنده بجای سخت کاری کامل (سخت کاری تا مفرز قطعه) می توان سطوح احتمالی سایش را سختی سطحی یا موضعی نمود یا با یک نوع پوشش سخت آغشته نمود.

ج) خریدار باید مقدار  $\text{H}_2\text{S}$  تر را در شرایط نرمال، روشن و خاموش کردن، انبارداری، بدترین شرایط یا شرایط کارکرد مانند انجام فعل و انفعال شیمیابی سیال مشخص نماید.

د) کاربرد NACE MRO 175 یک فرآیند دو مرحله ای است، اول نیاز برای مواد مخصوص دوم انتخاب مواد. در صورت درک نیاز از سوی خریدار محدودیت سختی باید در هر حال رعایت شود.

ه) در بعضی کاربردها، مقدار کم  $\text{H}_2\text{S}$  تر کافی است که از مواد مقاوم به ترک خوردگی تنشی سولفیدی استفاده نماییم. اگر مقدار بسیار جزئی  $\text{H}_2\text{S}$  احتمال داده شود وجود دارد یا این شک وجود داشته باشد که احتمالاً  $\text{H}_2\text{S}$  در کار نیست خریدار باید وجود  $\text{H}_2\text{S}$  را در Data sheet بگنجاند.




پیشرفت  
۴۳

سال ۲۸

پاییز و زمستان  
۱۳۹۱

۱۰

۱۳-۱۲-۵: از فولادهای ضد زنگ آستینیتی دانه درشت (ASTM A515) نباید استفاده شود. در این مورد از فولادهای کاملاً اکسیژن زدایی شده (کشته شده) یا فولاد نرمالیزه شده ریز دانه استفاده شود.



۱۴-۱۲-۵: اگر مواد غیر همسان با پتانسیل الکترو شیمیائی مختلف در حضور یک محلول الکترولیتی در کنار هم قرار گیرند و تشکیل کوپل گالوانیکی دهند که این کار منجر به خوردگی در فلز ضعیف تر می شود، تولید کننده باید از موادی استفاده نماید که از این نوع خوردگی اجتناب شود و اگر نتواند در این مورد کاری انجام دهد بهتر است تولید کننده و مشتری در انتخاب مواد و سایر اقدامات پیش گیرنده با یکدیگر همکاری و مساعدت نمایند.  
کتاب راهنمای مهندسی مهندسی خوردگی NACE منبع بسیار مفیدی برای انتخاب مواد در این زمینه می باشد.

## ۱- روش‌های راه اندازی الکترو موتورهای شناور و کاهش مصرف انرژی با استفاده از کنترل کننده‌های دور

(روش مستقیم - روش ستاره - مثلث - روش استفاده از کنترل دور درایو)

## ۲- آشنایی با مشخصات پلاک الکترو موتورهای سه فاز

مهندس عیسی آزادوار

«کارشناس طراحی الکتریکی»



### سیستم راه اندازی مستقیم (D.O.L)

۱




پیز پ

۲۸ سال


پاییز و زمستان  
۱۳۹۱

۱۲


در این نوع راه اندازی که ساده‌ترین و ارزان‌ترین روش راه اندازی است تغذیه موتور به صورت مستقیم از فیدر گرفته شده و به همین دلیل جریان راه اندازی که در لحظه اولیه استارت موتور از شبکه تغذیه کشیده می‌شود. با توجه به اعمال ولتاژ نامی حدود ۵ الی ۸ برابر جریان نامی موتور است. علاوه بر جریان راه اندازی، به علت اعمال ولتاژ نامی در لحظه استارت، توان بالایی باید توسط کلید یا کنترکتور تحمل شود. به عبارتی کلید یا کنترکتور باید دارای قدرت وصل کافی باشد و این مورد در طول مدت باعث آسیب دیدن تجهیزات شده و در پاره ای از موقع آسیب موتور از پیامدهای این مشکل خواهد بود. نکته مهم دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، گشتاور راه اندازی موتور است که بعضی موارد از گشتاور مورد نیاز بار بیشتر و باعث ایجاد تنفس و ضربه به تجهیزات مکانیکی کوبیل شده می‌شود. و در نتیجه باعث افزایش هزینه تعمیرات مکانیکی خواهد شد. البته مزیت استفاده از روش ارائه شده، راه اندازی سریع است که در بعضی از موارد مناسب و ضروری است.



در شکل زیر منحنی های گشتاور - دور و جریان نشان داده شده است



Torque - Speed curve




Current - Speed curve



۲

## سیستم راه اندازی ستاره - مثلث (Star - Delta) - مثال

روش ستاره - مثلث برای راه اندازی موتورهای القایی که در حالت دائم باید به صورت مثلث سربندی شوند به کار می رود. در این روش در ابتدای استارت براساس مدار طراحی شده موتور در حالت ستاره راه اندازی شده که در نتیجه حدود ۵۸ درصد ولتاژ شبکه به سیم پیچی های موتور اعمال می شود. با توجه به این که جریان راه اندازی به ولتاژ اعمالی واپسته است، به همین دلیل این کاهش ولتاژ، باعث کاهش جریان راه اندازی و در نتیجه گشتاور راه اندازی خواهد شد.

پس از راه اندازی موتور در حالت ستاره، برای دور گرفتن موتور لازم است مدار به حالت مثلث وارد شود که این عمل پس از گذشت زمان مشخصی انجام می شود. از مزایای روش ذکر شده، کاهش جریان راه اندازی به  $30\%$  درصد و گشتاور به  $25\%$  درصد حالت راه اندازی مستقیم است اما از مهم ترین معایب این نوع راه اندازی می توان به جریان شدیدی که در لحظه تغییر مدار از حالت ستاره به مثلث از شبکه تقدیمه کشیده می شود اشاره کرد که باعث تغییرات ناگهانی و شدید گشتاور و در نتیجه ایجاد تنفس شدید به تجهیزات مکانیکی خواهد شد در شکل منحنی های گشتاور - دور و جریان نمایش داده شده است.








### سیستم راه اندازی فرم با استفاده از Soft starter

۳

اساس کار سافت استارتر به این ترتیب است که در ابتدا موتور با ولتاژ پائین استارت شده و سپس ولتاژ با یک شبی مشخص افزایش یافته تا به حد ولتاژهای نامی موتور برسد. به عبارت دیگر این سیستم با اعمال ولتاژ پایین، جریان راه اندازی و گشتاور راه اندازی پایین ایجاد می کند استفاده از راه اندازهای نرم باعث می شود در مواردی که تجهیزات مکانیکی با نسمه یا چرخ دنده به موتور متصل شده است. ضربه و تنفس کمتری نسبت به حالت های قبل به سیستم وارد و راه اندازی به نرمی انجام می شود و پس با افزایش ولتاژ، گشتاور نیز بالا رفته و موتور دور می گیرد. استفاده از سافت استارتر مزایای زیادی از جمله کم کردن جریان راه اندازی و هم چنین امکان استفاده از عملکرد توقف نرم را فراهم می کند. اما با تمامی مزایای ذکر شده امکان کنترل میزان بار با این روش امکان پذیر نبوده و برای کنترل بار (فلوی مایعات، گازها، میزان بار عبوری و ...) باید از دریچه ها یا شیرهای کنترلی استفاده کرده که این مورد باعث مصرف زیاد انرژی در مدارهای سافت استارتری (کمتر از روش قبل) و یکی از عیوب های آن است. در شکل منحنی های گشتاور- دور و جریان مدارهای سافت استارتری ارائه شده است.




۱۴



## سیستم راه اندازی با استفاده از درایوهای دور متغیر (اینورترها)

درایوها، دستگاه هایی هستند که توان ورودی با ولتاژ و فرکانس ثابت را به توان خروجی با ولتاژ و فرکانس متغیر تبدیل می کنند. اساس کار اولیه درایوهای دور متغیر بر پایه کنترل فرکانس و نسبت ثابت ولتاژ به فرکانس استوار است. باید توجه کرد که دور یک موتور تابعی از فرکانس منبع تغذیه آن است شکل زیر بلوک دیاگرام کلی یک درایو را نشان می دهد.




پژوهش  
پایه

سال ۲۸

پاییز و زمستان  
۱۳۹۱

۱۵



## کاهش مصرف انرژی در الکترو موتور ها با استفاده از کنترل کننده های دور

### ۱- اقدامات مورد نیاز برای بهبود عملکرد سیستمهای مرتبط با الکتروموتور



یک موتور معمولاً با اجزاء و سیستم های دیگر در ارتباط است برای بهبود عملکرد الکتروموتورها لازم است سیستم های مرتبط با موتور نیز در نظر گرفته شود. این سیستم ها شامل شبکه برق، کنترل کننده های موتور، الکتروموتور و سیستم انتقال نیرو می گردند.

## - کیفیت توان Power

مسائل کیفیت توان شبکه شامل کلیه اختلالات شبکه برق مثل عدم تقارن در ولتاژ، افت ولتاژ، سیستم ارت نامناسب، هارمونیک‌ها و نظایر آن می‌شود.


## - تشیبیت ولتاژ شبکه

تا آنجا که ممکن است باید ولتاژ اعمالی به موتور نزدیک به ولتاژ کار موتور باشد. گرچه تغییرات  $\pm 10\%$  در ولتاژ موتور مجاز است اما از نقطه نظر اتلاف انرژی میزان انحراف از ولتاژ نامی موتور باید کمتر از  $\pm 5\%$  باشد. تغییر ولتاژ موتور موجب افت ضریب قدرت، عمر مفید موتور و راندمان می‌گردد. درصد تغییرات ولتاژ نسبت به عملکرد موتور در شکل زیر نشان داده شده است.



اگر ولتاژ موتور بیش از ۵٪ کاهش پیدا کند راندمان بین ۲ تا ۴ درصد افت پیدا کرده و دمای موتور حدود ۱۵ درجه افزایش می یابد. و این افزایش دما عمر عایق موتور را کاهش خواهد داد.

عمر موتور در دماهای کاری مختلف با کلاس های عایقی مختلف نشان داده شده است



#### - عدم تقارن فاز

عدم تقارن فاز باید کمتر از ۱٪ باشد. عدم تقارن فاز بصورت زیر توسط NEMA تعریف می شود:

$$\left( \frac{\text{متosط ولتاژ سه فاز} - \text{حداکثر انحراف ولتاژ از مقدار ولتاژ متosط}}{\text{متosط ولتاژ سه فاز}} \right) \times 100 \%$$

#### - ضریب قدرت

ضریب قدرت پایین موجب افزایش جریان کابل ها و ترانسفورماتورها و افت ولتاژ شده و بدین ترتیب باعث کاهش ظرفیت سیستم تغذیه می شود. ضریب قدرت پائین ناشی از بار کم در شفت موتور است.

#### - مزایای استفاده از کنترل کننده های دور متغیر

مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور هم در بهبود بهره وری تولید و هم در صرفه جویی مصرف انرژی در کاربردهای نظیر فن ها، پمپ ها، کمپرسورها و دیگر محركه های کارخانجات در سال های اخیر کاملاً مستند سازی شده است. کنترل کننده های دور موتور قادرند مشخصه های بار را به مشخصه های موتور تطبیق دهند. این دستگاه ها توان راکتیو ناچیزی از شبکه می کشند و لذا

نیازی به تابلوهای اصلاح ضریب بار ندارند در زیر از مزایای استفاده از کنترل دور موتور اشاره می شود:

۱- در صورت استفاده از کنترل کننده های دور قادرند موتور را نرم راه اندازی کنند. موجب کنترل جریان سیالات، بطور موتوری در مصرف انرژی صرفه جوئی حاصل می شود. این صرفه جوئی علاوه بر پیامدهای اقتصادی آن موجب کاهش آلاینده های محیطی نیز می شود.

۲- ویژگی اینکه کنترل کننده های دور قادرند موتور را نرم راه اندازی کنند. موجب می شود علاوه بر کاهش تنشهای الکتریکی روی شبکه، از شوک های مکانیکی به بار جلوگیری شود. این شوکهای مکانیکی می تواند باعث استهلاک سریع قسمت های مکانیکی، بیرینگ ها و کوپلینگ ها، گیربکس و نهایتاً قسمت های از بار شوند. راه اندازی نرم هزینه های نگهداری را کاهش داده و به افزایش عمر مفید محرکه ها و قسمت های دوار منجر خواهد شد.

۳- جریان کشیده شده از شبکه در هنگام راه اندازی موتور با استفاده از درایو کمتر از ۱۰٪ جریان اسمی موتور است.

۴- کنترل کننده های دور موتور نیاز به تابلوهای اصلاح ضریب قدرت ندارند.

۵- در صورتی که نیاز بار ایجاد کند با استفاده از کنترل کننده دور، موتور می تواند در سرعت های پائین کار کند. کار در سرعت های کم منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری ادواتی نظیر بیرینگ ها، شیرهای تنظیم کننده و دمپرهای خواهد شد.

۶- کاهش انرژی مصرفی

به دلیل آنکه موتور یک بار راکتیو از شبکه برق می کشد چنانچه از درایو برای راه اندازی و کنترل موتور استفاده شود. چون درایو دارای یک بانک خازنی می باشد این بار راکتیو را جبران می نماید و تنها بار اکتیو را از شبکه برق مصرف می نماید. بنابراین جریان مصرفی بسیار کاهش می یابد. همچنین چون در بسیاری از کاربردها انرژی زیادی برای راه اندازی لازم است موتور انتخاب شده را با توان بالاتری انتخاب می کنند بنابراین میزان جریان زیادتری هم در حین کار از شبکه استفاده می کند. چنانچه از اینورتر استفاده شود، اینورتر به صورت کاملاً اتوماتیک این جریان را در حین راه اندازی به مقدار لازم افزایش و در حین کار به مقدار لازم کاهش می دهد. بنابراین به طور کلی هزینه برق مصرفی کاهش چشم گیری خواهد داشت.

۷- کاهش جریان راه انداز

در بسیاری از کاربردها به هنگام راه اندازی، موتور جریان بسیار بالایی از شبکه می کشد و موجب کاهش ولتاژ شبکه و ایجاد صدماتی به تأسیسات برق رسانی و سایر دستگاه ها می گردد. این جریان به ۶ برابر جریان نامی موتور می رسد که بسیار نامطلوب می باشد چنانچه از اینورتر استفاده شود این اضافه جریان بسیار اندک خواهد شد (حداکثر ۰/۲ برابر) کاهش موتور به صورت اتوماتیک در هنگامی که بار موتور کم می شود. این قابلیت به غیر از کاهش هزینه برق مصرفی موجب افزایش طول عمر مفید موتور خواهد شد.





## -استفاده از درایو در پمپ ها و فن ها

چیزی حدود ۴۰ درصد انرژی مصرفی در بخش صنعت در پمپ ها و فن ها مصرف می شود. اغلب این سیستم ها از موتورهای القائی با روتور قفس سنجابی استفاده می کنند و خروجی توسط ادواتی چون شیرهای تنظیم کننده و دمپرها کنترل می شوند. متأسفانه مقادیر قابل توجهی انرژی توسط این فن ها و پمپ ها تلف می شوند. موتورهای بکار رفته در اغلب این ادوات از مقدار مورد نیاز بزرگتر بوده و سیستم های مکانیکی تنظیم کننده جریان سیالات در آن ها بسیار تلفاتی می باشد. به این عوامل باید هزینه های قابل توجه تعمیر و نگهداری نیز اضافه شود. با توجه به این که هزینه های خرید پمپ معمولاً کمتر از ۵ درصد برداری عامل مهم تری در تصمیم گیری برای انتخاب سیستم های پمپ به شمار می رود.

انتخاب پمپ ها معمولاً بر اساس حداکثر دبی مورد انتظار صورت می گیرد در حالی که اغلب اوقات هرگز فلوی ماکزیمم مورد استفاده قرار نمی گیرد. این امر منجر به بزرگ شدن پمپ ها شده و بدین ترتیب مقدمات کار برای اتلاف انرژی و استهلاک هر چه سریع تر سیستم های پمپ فرآیندی شوند. اگر یک پمپ دور نامی شوند کار کنند و نی خروجی پمپ به مصرف برسد سیستم در راندمان مطلوب کار خواهد کرد. اما اگر تنها ۵۰ درصد دبی حداکثر مورد استفاده باشد چه اتفاقی می افتد؟

بدیهی است که در این حالت نیز موتور در دور نامی خود کار خواهد کرد و توان مصرفی اضافی توسط موتور تلف خواهد شد. از سوی دیگر برای کنترل دبی خروجی لازم است از ادوات مقاومتی نظیر شیرفلکه استفاده گردد. با استفاده از کنترل کننده های دور موتور می توان جریان سیالات در پمپ ها را با اعمال تغییر دور موتور کنترل نمود. شکل زیر مقایسه انرژی مصرفی کنترل فلو با شیر فلکه و درایو را نشان می دهد.





### - استفاده از درایو در الکتروموتورهای شناور -

با توجه به اینکه عملکرد یاتاقان کفگرد الکتروموتورهای شناور به عوامل اندازه، صافی سطوح و سرعت دوران بستگی دارد در صورت کاهش دور قدرت تحمل بار آن کمتر خواهد شد ولی با توجه به این نکته لازم است که هم زمان ارتفاع پمپاژ به توان دوم نسبت تغییر دور و توان جذبی به توان سوم این نسبت کاهش می یابد لذا بار وارده

$$\left(\frac{H_1}{H_2}\right) = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \quad \left(\frac{HP_1}{HP_2}\right) = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^3$$

بر یاتاقان‌ها نیز به میزان قابل توجهی کم می‌شود. با این وجود اکیدا توصیه می‌گردد که فرکانس به کمتر از ۳۰ هرتز (۱۸۰۰ دور بر دقیقه) کاهش داده نشود. زیرا در این حالت عملکرد یاتاقان‌ها به دلایل هیدرودینامیک مختل خواهد شد. در عمل کارآیی روش کنترل دور برای بهینه کردن عملکرد و صوفه جویی افزایی در سیستم‌های پمپاژی که سهم افت مسیر نسبت به ارتفاع هندسی در مجموع هد پمپ زیاد باشد اثبات شده است. با اینکه این امر در اغلب چاه‌های عمیق صادق نیست ولی در مورد چاه‌ها پدیده نوسان سطح دینامیک چاه وجود دارد. کنترل دور روش مناسبی برای تطابق عملکرد الکتروپمپ با این تغییرات است که در مقطعی از سال اتفاق می‌افتد و لذا انتظار نمی‌رود که طی مدت طولانی از پمپ با دور کاهش یافته بهره برداری شود.



پمپ  
۴۲

سال ۲۸

پاییز و زمستان  
۱۳۹۱

۲۰

## آشنایی با مشخصات پلاک الکتروموتورهای سه فاز



برای انتخاب صحیح و مناسب موتور سه فاز، باید به توضیحات روی پلاک مشخصات موتور کاملاً توجه نمود. شکل پلاک موتورهای سه فاز، هم چنین اطلاعات نوشته شده در روی آنها متفاوت است. شکل ۱ تا ۳ سه نمونه پلاک موتور سه فاز را نشان می‌دهد

<b>MOTOR</b>											
MODEL 19308J - X											
TYPE CJ4B				FRAME 324TS							
VOLTS 230 / 460				C AMB. INS CL. 40B							
F.R.T. BRG. 210SF				EXT. BRG. 312SF							
SERV. FACT. 1.0				OPER. INSTR. C - 517							
PHASE 3	Hz 60	CODE 3	WDGS. 1								
H.P. 40											
R.P.M. 3565											
AMPS 106 / 53											
NEMA NOM. EFF.											
NOM. P. F.											
MIN. AIR VEL. FT. / MIN.											
DUTY Cont				NEMA DESIGN B							
FULL WINDING						PART WINDING					
LOW VOLTAGE			HIGH VOLTAGE			LOW VOLTAGE					
L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	JOIN	STARTER	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	
T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>
T <sub>7</sub>	T <sub>8</sub>	T <sub>9</sub>	T <sub>6</sub>	T <sub>7</sub>	T <sub>8</sub>	T <sub>9</sub>	T <sub>6</sub>	CONTACTOR	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>
								RDN 2M	T <sub>7</sub>	T <sub>8</sub>	T <sub>9</sub>
								CONTACTOR	T <sub>7</sub>	T <sub>8</sub>	T <sub>9</sub>


LOUIS ALLIS

شکل ۱



سال ۲۸  
پاییز و زمستان  
۱۳۹۱

۲۱




شکل ۲

PREMIUM EFFICIENCY			
ORD.NO. 1LA02864SE41	NO.	40°C AMB.	DATE CODE
TYPE RGZESD	FRAME 286T		
H.P. 30.00	SERVICE FACTOR 1.15	3 PH	
AMPS 34.9	VOLTS 460		
R.P.M. 1765	HERTZ 60		
DUTY CONT.	40°C AMB.		
CLASS F INSL. B	K. V. A. G	NEMA NOM. EFF.	93.6
BIL END BRG. 50BC03IPP3	OPP IND. BRG.	50BC03IPP3	

MILL AND CHEMICAL DUTY QUALITY INDUCTION MOTOR  
Siemens Energy & Automation, Inc. Little Rock, AR

شکل ۳



شکل ۴

اگر مشخصات نوشته شده (روی پلاک موتورها) را با یکدیگر مقایسه کنیم مشاهده می شود که این پلاک ها تفاوت هایی با هم دارند. در شکل زیر بخش های مختلف یک نوع پلاک موتورهای سه فاز مشاهده می شود. در جدول توضیحات مربوطه به هر قسمت آمده است.

شماره	اطلاعات داده شده
۱	نشانه‌ی کارخانه (نام و آرم)
۲	نشانه‌ی نوع ماشین (نیپ ماشین)
۳	نوع جریان مانند: G (جریان مستقیم)، E (جریان تک فاز)، D (جریان سه فاز)
۴	نوع کار (Gen. - رُزاتور) : Mot (موتور)
۵	شماره‌ی تولید ماشین
۶	نوع لامپیان سیم پیچ با رُزاتور: سیم‌پیچ‌یان سنکرون بر مالتی: پرسلاکو: سرمه
علامت	بعداد کلاف و مدار
-۱	۱ با کلاف (سیم پیچ) کمکی
-۲	III به صورت باز
-۳	۲ ستاره
-۴	۴ متلت
-۵	۳ ستاره با نقطه وسط خارج شده
۷	ولتاژ نامی
۸	جریان نامی
۹	توان نامی (تحویلی) یا قدرت ظاهری خروجی در موتورها و رُزاتورها
۱۰	نشانه‌ی واحدها VA, kVA, W, KW
۱۱	موتورها بر حسب (VA یا W) و مولدها بر حسب (VA یا kVA) و زمان کار نامی یا مدت زمان روشن بودن نسبی مثال: S <sup>۲۲°</sup> :min
۱۲	ضریب نوان نامی: cos φ . در ماشین‌های سنکرون در صورتی که توان را کمبو دریافت شود، باید نشانه ۱۰ اضافه شود.
۱۳	جهت جرخشن (از طرف سر محور موتور نگاه می‌شود): → (راست گرد) ← (جب گرد)
۱۴	سرعت نامی. (علاوه بر این در موتورهای جرخ‌دانه‌دار سرعت آخرین جرخ‌دانه n <sub>max</sub> در مولدهای با تورین آبی، سرعت میانی n <sub>d</sub> تورین: در موتورهای جرخ‌دانه‌دار سرعت آرمه می‌شود).
۱۵	فرکانس نامی
۱۶	در ماشین جریان مستقیم و ماشین سنکرون تحریک کننده یا «Erm»
۱۷	نوع اتصال سیم پیچ روت
۱۸	ولتاژ تحریک نامی به ۷ (ولت)
۱۹	جریان روتور
۲۰	در کار نامی، اگر جریان کوچک‌تر از A <sup>۱</sup> باشد، اطلاعات حذف می‌شود. گروه مواد عایق کننده (Y,A,E,B,F,H,C) اگر سیم پیچ استانور و روتور از گروه‌های مختلفی عایقی استفاده شده باشد، ابتدا گروه عایقی (کلاس عایقی) سیم پیچ استانور و سپس گروه عایقی سیم پیچ روتور بیان می‌شود. (مثلاً P/B)
۲۱	نوع محافظت طبق DIN ۴۰۰۵، مثلاً IP۴۴
۲۲	وزن تقریبی به ۱، برای وزن‌های کمتر از یک تن اطلاعاتی داده نمی‌شود.
۲۳	توضیحات اضافی، به طور مثال VDE ۵۲۰/۰۰۰ مقدار متوسط خنکی با تهویه‌ی هوای آزاد با خنکشدن با آب



در ردیف یازدهم جدول شماره ۱ نوع کار و مدت زمان روشن بودن ماشین به طور نسبی بیان می شود. هشت حالت کاری، طبق استاندارد، تعریف شده است که با حروف S<sub>1</sub> تا S<sub>8</sub> نشان داده می شوند. مفهوم هر یک از حروف مطابق شکل زیر است.

نوع کار	شرح و مثال
کار پیوسته S1	ماشین تحت بار نامی به درجه حرارت پایدار و ثابت می رسد. کار ماشین می تواند بدون وقفه اجرا شود، بدون این که از دمای مجاز تجاوز کند. <b>مثال:</b> پیپ فاضلاب.
کار کوتاه مدت S2	زمان کار در مقایسه یا وقفه بعد از آن کوتاه است. کار با بار نامی فقط در زمان داده شده مجاز به اجراست. زمان های بارگذاری استاندارد: 10, 30, 60 و 90 دقیقه. <b>مثال:</b> موتور محرک سیرین.
کار موقت S3	زمان روشن بودن ED فقط بخشی از مدت زمان سیکل است. ED های استاندارد: 15, 25, 40 و 60%. اگر مدت زمان سیکل معلوم نباشد، آن را 10 دقیقه در نظر می گیرند. در نوع کار S3 مرحله‌ی راه اندازی هیچ اثری بر روی دمای ماشین نمی گذارد. <b>مثال برای S3:</b> موتور بالابر (روتور با حلقه لغزان)
S4	در S4 کار شبیه S3 است، با این حال جریان راه اندازی، ماشین را بیش قر گرم می کند. <b>اطلاعات مثلاً:</b> h / راه اندازی 500, 25% . S4 ED 25% . <b>مثال برای S4:</b> موتور محرک برای بالابر کوچک (روتور فسنه‌ای)
S5	در S5 کار شبیه S4 است، با این حال در اینجا یک ترمز الکتریکی (ترمز جریان مستقیم، ترمز جریان معکوس) در نظر گرفته شده، که در گرم شدن نیز سهم است. <b>اطلاعات مثلاً:</b> h / راه اندازی 500, جریان معکوس, 25% . S4 ED 25% . <b>مثال برای S5:</b> موتور محرک برای نقاله ها.
کار پیوسته با بار موقت S6	این نوع کار شبیه نوع کار S3 است. با این حال این ماشین به هنگام وقفه در حالت بی باری می ماند و خاموش نمی شود. <b>اطلاعات مثلاً:</b> S6 10mn/60min با بهتر S6 ED 25% 40 min
کار بدون وقفه S7	این ماشین در کار بدون وقفه است و بدین جهت از طریق راه اندازی مداوم و ترمز الکتریکی بیش از حد معمول گرم می شود. <b>اطلاعات مثلاً:</b> h / راه اندازی 100, ترمز با جریان مستقیم, S7 <b>مثال:</b> موتور محرک برای ماشین های تراش مرکزی (ماشین ابزار خودکار)
S8	این نوع کار شبیه S7 است، با این حال به جای راه اندازی و ترمز با تغییر دور، به طور مثال از طریق تغییر قطب ها، کار را بیش می برد. <b>اطلاعات:</b> S8.3000min <sup>-1</sup> 10min / 1500min <sup>-1</sup> 5min <b>کاربرد:</b> خط تولید خودکار


در ردیف بیست و یکم جدول شماره ۱، که نوع محافظت (ایمنی) به کار رفته در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی و آب بیان می شود. از دو حروف IP و دو رقم کد استفاده می شود. اولین رقم، درجه ایمنی در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی و دومین رقم، درجه ایمنی در مقابل نفوذ آب را نشان می دهد. گاهی اوقات نیز از کد ۳ رقمی استفاده می شود که یک رقم آن مربوط به شرایط محیطی است. در شکل معانی هر یک از رقم های اول و دوم بعد از IP را مشاهده می کنید.

نوع ایمنی	توضیح	نشانه
ایمنی تماس و ایمنی جسم خارجی		
IP0X	بدون ایمنی تماس، بدون ایمنی جسم خارجی	-
IP1X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگتر از $50\text{mm} \varnothing$	-
IP2X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگتر از $12\text{mm} \varnothing$	-
IP3X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگتر از $2.5\text{mm} \varnothing$	-
IP4X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگتر از $1\text{mm} \varnothing$	-
IP5X	ایمنی در مقابل رسوب گرد و غبار مضر به داخل	۱
IP6X	ایمنی در مقابل نفوذ گرد و غبار	۲
ایمنی آب		
IPX0	بدون ایمنی آب	-
IPX1	ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب	۳
IPX2	ایمنی در مقابل ریزش مایل قطرات آب ( $150^\circ$ نسبت به عمود)	۳
IPX3	ایمنی در مقابل پخش آب	۴
IPX4	ایمنی در مقابل پاشیدن آب	۵
IPX5	ایمنی در مقابل فوران آب، مثلاً از نازل	۶
IPX6	ایمنی در مقابل جريان آب	۷
IPX7	ایمنی در مقابل غوطه ور شدن	۷
IPX8	ایمنی در مقابل غوطه وری کامل	۸


نشانه‌ی انواع ایمنی (مفهوم را در جدول بالا ببینید)								
1	2	3	4	5	6	7	8	... Pa



توضیحات مربوط به نمونه دیگری از پلاک موتورهای سه فاز، در شکل زیر نشان داده شده است.



شکل ۵



شماره	اطلاعات داده شده
۱	نام کارخانه
۲	مدل
۳	قدرت بر حسب اسب بخار
۴	شماره‌ی بدنه
۵	ولتاژ کار
۶	تعداد فاز - یک فاز یا سه فاز
۷	مقدار جریان (مقدار آمیر)
۸	ضریب خدمات (ضریب کارکرد)
۹	کلاس عایقی
۱۰	دماهی مجاور (دماهی محیط)
۱۱	تعداد دور در دقیقه
۱۲	مدت زمان کار موتور در بار نامی
۱۳	حرف رمز حالت توقف و یا در حال کار روتور
۱۴	حداکثر بازده
۱۵	میزان بازده اسمی
۱۶	استاندارد کارخانجات تولید کننده‌ی وسائل الکتریکی
۱۷	ضریب قدرت
۱۸	فرکانس (بر حسب هertz)

جدول ۳

اصطلاحات و شرایط خاص، نحوه ریزش آب مندرج شده است در شکل زیر به همراه معانی هر یک، نشان داده شده است.



علامت	معنی	علامت	معنی
	دستگاه عایق‌بندی ایمنی شده است (طبقه‌ی ایمنی (II))		اتصال سیم ایمنی
	مقاوم در قابل اتصال کوتاه، مشروط		اتصال سیم زمین
	مقاوم در مقابل اتصال کوتاه، غیر مشروط		آزمایش شده طبق VDE
	برای دستگاه پرسکی		روی چوب نصب شود (ضد آتش)
	غیرقابل استفاده در وان حمام		خازن در صورت معیوب شدن خیلی گرم نمی‌شود (ضد آتش)

بر روی ماشین‌ها از علائم اختصاری ایمنی نیز استفاده می‌شود. معانی هر یک از علایم مطابق جدول روبرو نشان داده شده است.



۴۳  
پیمان پی

سال ۲۸  
پاییز و زمستان  
۱۳۹۱

۲۶

حداکثر دما °C	کلاس حرارتی یا عایقی
90°	x یا (y)
105°	A
120°	E
130°	B
155°	F
180°	H
210°	C


جدول ۵

جدول شماره ۵ حروف اختصاری مربوط به کلاس‌های حرارتی ماشین‌های الکتریکی را نشان می‌دهد. لازم به توضیح است، اعداد که در جدول مشاهده می‌شود از حاصل جمع دمای فرضی محیط ( $40^{\circ}\text{C}$ ) و دمای کارکرد ماشین به دست آمده است. لذا برای به دست آوردن ماکریزم دمای ماشین در شرایط کاری لازم است دمای  $40^{\circ}$  درجه را از عدد داخل جدول کم کرد. مثلاً، ماکریزم دمای قابل تحمل موتوری با کلاس F برابر است با:

$$\theta = 155 - 40 = 115^{\circ}\text{C}$$

منابع :

- ۱- بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورهای صنعتی (مرکز تحقیقات نیرو)
- ۲- ارزیابی و انتخاب درایو (Vacon – Medivm – Voltage) شرکت




## اصول برآورد هزینه های انرژی پمپاژ

مهندس پگاه آبروانی  
«کارشناس مهندسی فروش»

هنگامیکه یک سیستم پمپ مورد بررسی قرار می گیرد، سهولت شناسایی راندمان سیستم و مقایسه روش های مختلف، از عوامل موثر می باشد. برای یک انتخاب عاقلانه، برخی قواعد مورد نیاز می باشند. اولین قاعده، مشخص کردن نیازهای فرایند است. معمولاً نیازهای فرایند با پاسخگویی به سوالاتی همچون مورد زیر قابل شناسایی است:

آیا در فرایند، آبدهی مورد نیاز متغیر است؟ در این صورت دبی باید بصورت مداوم تغییر کند یا می تواند در چند مرحله تغییر کند؟ اگر تغییر آبدهی بصورت پیمانه ای (غیر خطی) است آیا می توان با روش خاموش و روشن کردن پمپهای موازی به دبی های مورد نیاز رسید؟ میزان حداکثر آبدهی چقدر است و چگونه دبی در طول زمان توزیع می شود؟


جواب این سوالات چگونگی تنظیم و تعديل دبی را تعیین کرده و راهنمایی هایی در مورد طراحی سیستم پمپاژ ارائه می دهد. یک راه ساده برای نشان دادن دبی مورد نیاز، استفاده از یک نمودار جریان مصرفی بر حسب زمان می باشد. یک نمودار جریان مصرفی بر حسب زمان (شکل ۱) در ساده ترین حالت نشان دهنده میزان دبی مورد نیاز ( $Q$ ) در طول سال ( $t$ ) می باشد (خط آبی). منحنی قرمز موجود در همان نمودار بطور دیگری تفسیر می شود. هر نقطه روی منحنی قرمز نشان می دهد که در طول سال آبدهی برای چه مدتی، مقدار مشخص شده در محور لا را به خود می گیرد.





شکل ۱ : نمودار مدت زمان برای یک سیستم پمپ

این نمودار برای درک نیازهای سیستم پمپاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم باید قابلیت ایجاد حداکثر دبی را داشته باشد. اما از دیدگاه اقتصادی، دانستن اینکه سیستم بیشتر در چه مقداری از دبی کار خواهد کرد حائز اهمیت می‌باشد. با در دست داشتن این اطلاعات می‌توان سیستم لوله کشی را طراحی کرد. برای مثال اگر حداکثر دبی فقط در دوره‌های کوتاهی از زمان مورد نیاز می‌باشد، نیازی به نصب یک لوله با قطر بزرگ نخواهد بود. از سوی دیگر اگر سیستم در دوره‌های طولانی از زمان با حداکثر دبی کار کند، این موضوع باید هنگام انتخاب لوله در نظر گرفته شود. پس از اینکه سیستم لوله کشی طراحی شد، نوبت به منحنی سیستم می‌رسد.

منحنی سیستم (شکل ۲ و ۳) مقدار هد یا فشار مورد نیاز برای ایجاد دبی مورد نظر را در طول سیستم لوله کشی نشان می‌دهد.



شکل ۲ : سیستم با هد استاتیکی زیاد



شکل ۳: سیستم با هد استاتیکی کم

از نمودار جریان مصرفی بر حسب زمان برای مشخص کردن نقطه کار بر روی منحنی سیستم و مدت زمان کارکرد در این نقطه استفاده می شود. اگر مدت زمان کارکرد در منطقه سعودی (با شیب زیاد) منحنی سیستم، قابل توجه باشد، برای کاربرد پمپ با ارتفاع و توان کمتر، باید لوله با قطر بزرگتر انتخاب شده و یا تغییرات دیگری در نظر گرفته شود. اکنون پمپ و یا پمپ ها می توانند انتخاب شوند. به علاوه در صورت نیاز، ابزار مناسب برای تنظیم دبی نیز تعیین می گردد.

### - انرژی مخصوص

انرژی مخصوص ( $Es$ ) مقیاسی موثر برای محاسبه هزینه پمپاز است. واحد انرژی مخصوص، کیلووات ساعت بر متر مکعب ( $kWh/m^3$ ) می باشد. برای مقایسه روش های مختلف، انرژی مخصوص مقیاس مفیدی است.

در سیستم هایی که دبی آن ها ثابت می باشد، انرژی مخصوص با معادله زیر بدست می آید. برای سیستم های با مقادیر متفاوت دبی، معادله پیچیده تر می شود. چرا که انرژی مخصوص هر مورد باید بصورت جداگانه محاسبه شده و برای بدست آوردن هزینه کل باهم جمع شوند. در ابتدا  $Es$  بصورت تابعی از دبی محاسبه می شود که این کار به اطلاعاتی در مورد تولید کنندگان پمپ، موتور و کنترل دور (درایو) نیاز دارد. تولید کنندگان پمپ باید منحنی های پمپ را برای کارکرد در سرعتهای متغیر آماده کنند. در حالیکه تامین کنندگان موتور و کنترل دور (درایو) باید منحنی های راندمان را بصورت تابعی از بار و سرعت تهیه کنند.

برای بدست آوردن هزینه عملیاتی کل، اطلاعات بدست آمده از محاسبه  $Es$  باید با نمودار جریان مصرفی بر حسب زمان ترکیب شوند. پس از آن طراح می تواند سیستم های با تعداد مختلف پمپ و روش های متنوع تنظیم را مقایسه کند.

$$Specific Energy(E_s) = \frac{Energy Used}{Pumped Volume} \quad (1)$$

$$E_s = \frac{P_{in} \times Time}{V} = \frac{P_{in}}{Q}$$

$P_{in}$  = نیروی ورودی به محرک

$Es$  تابعی از آبدهی ( $Q$ ) می باشد. بررسی این وابستگی بسیار ضروری است. (این موضوع به ویژه در موقعی که از کنترل دور استفاده می شود برای اجتناب از مشکلات بعدی حائز اهمیت می باشد).

به دلیل ویژگی های متفاوت سیستمهایی که در آنها ارتفاع استاتیکی وجود دارد سیستمهای بدون ارتفاع استاتیکی، تفکیک این دو سیستم در محاسبه و بیان مفهوم انرژی مخصوص مفید خواهد بود.

### سیستم های بدون هد استاتیکی یا سیستم حلقه بسته

در این حالت انرژی مخصوص به افت ارتفاع اصطکاکی<sup>1</sup> (ارتفاع دینامیکی) بستگی دارد که به نوبه خود بوسیله تلفات سیستم لوله کشی (شامل شیرهای کنترل) و راندمان کلی مجموعه کنترل دور (درایو) - موتور - پمپ تعیین می گردد.

راندمان کلی مجموعه کنترل دور - موتور - پمپ باید برای هر کدام از نقاط کار مورد بررسی قرار گیرد. توجه شود که راندمان پمپ در این نوع سیستم ها با تغییر سرعت، (تقریباً یکسان است. در حالیکه راندمان کنترل دور و موتور می تواند با کاهش بار شدیداً افت کند. به علاوه اگر با تغییر مجموعه شیرهای کنترل، منحنی سیستم تغییر یابد، نقطه کار پمپ و بنابراین راندمان پمپ تغییر خواهد یافت.



با ارتفاع استاتیکی صفر فقط ارتفاع دینامیکی خواهیم داشت. بنابراین :

$$E_s = \frac{Q \times H \times P \times g}{Q \times \eta_{drive} \times \eta_{motor} \times \eta_{pump}} \quad (3)$$

$H$  = ارتفاع کل

$\rho$  = چگالی

$g$  = ثابت گرانش


$\eta$  = راندمان (کارایی)

با ارتفاع استاتیکی صفر فقط ارتفاع دینامیکی خواهیم داشت. بنابراین :

$$E_s = \frac{H_i \times P \times g}{\eta_{drive} \times \eta_{motor} \times \eta_{pump}} \quad (4)$$

### سیستم های دارای هد استاتیکی

در سیستم های دارای هد استاتیکی ( $H_s$ ) می توان با روش های نسبتاً متفاوتی مصرف انرژی را محاسبه کرد. هد مورد انتظار از پمپ، به هد استاتیکی و هد دینامیکی (افت اصطکاک) تقسیم می گردد. با جایگذاری  $H_s + H_f$  به جای هد کلی در فرمول انرژی مخصوص، عبارت های زیر بدست می آید.



$$P_{in} = \frac{Q \times (H_s + H_f) \rho \times g}{\eta_{drive} \times \eta_{motor} \times \eta_{pump}} \quad (5)$$

$$\text{if } E_s = \frac{H_s \times H_f}{H_s} \times \frac{\rho \times g \times H_s}{\eta_{drive} \times \eta_{motor} \times \eta_{pump}} \quad (6)$$

$$\frac{H_s}{H_s + H_f} = f_{HS} \quad (7)$$

then

$$E_s = \frac{H_s \times \rho \times g}{\eta_{drive} \times \eta_{motor} \times \eta_{pump} \times f_{HS}} \quad (8)$$

شاخص سیستم هیدرولیک ( $f_{HS}$ ) مقدار نسبی ارتفاع استاتیکی در سیستم را نشان می دهد. واضح است اگر راندمان کل برابر  $100\%$  ( $\eta=1$ ) بوده و افت های اصطکاکی وجود نداشته باشد،  $E_s$  کمترین مقدار  $H_s \times \rho \times g$  را خواهد داشت. اگر کنترل دور (درایو) در سیستم موجود نباشد، راندمان درایو برابر با یک ( $\eta_{drive}=1$ ) خواهد بود. شاخص های مختلف تابع دبی هستند و با نقطه کار تغییر می کنند. اگر یک کنترل دور (درایو) مورد استفاده قرار گیرد، فاکتورها با حرکت نقطه کار در طول منحنی سیستم و تغییر سرعت، تغییر می کنند. راندمان موتور بطور کلی با کاهش سرعت، کاهش یافته و موتور در کمتر از  $75\%$  بار کامل کار می کند. اگر بار موتور به کمتر از  $50\%$  بار کامل افت کند، افت راندمان ترکیب موتور و کنترل دور (درایو) قابل توجه خواهد بود. عبارت:

$$\eta_{drive} * \eta_{motor} * \eta_{pump} * f$$

(مخرج فرمول (8)) را می توان به عنوان راندمان کل در نظر گرفت.

هنگامی که افت اصطکاک با حداقل شدن تلفات اصطکاک یا با حرکت نقطه کار به سمت ارتفاع فلکه بسته، به صفر میل می کند، شاخص سیستم هیدرولیکی افزایش می یابد. بنابراین کاهش تلفات اصطکاک، تاثیر قابل توجهی در انرژی مخصوص دارد.

با وجود این، با حرکت نقطه کار به سمت ارتفاع فلکه بسته، در سیستم های دارای ارتفاع استاتیکی، به علت کاهش راندمان پمپ، موتور و کنترل دور، انرژی مخصوص شدیداً افزایش پیدا می کند. این موضوع در سیستم های دارای هد استاتیکی بالا حتی میتواند با کاهش محدود سرعت نیز اتفاق بیافتد.

در چنین سیستمهایی، با اطمینان از اینکه منحنی سیستم و منحنی پمپ در سرعت طراحی در سمت راست نقطه بهترین راندمان یا BEP همدیگر را قطع می کنند، محدوده سودمند

بودن استفاده از کنترل دور می تواند تا حدی افزایش یابد. برای محاسبه هزینه پمپاژ، انرژی مخصوص باید در تمامی نقاط کار در طول منحنی سیستم محاسبه گردد. با ترکیب این اطلاعات با اطلاعات موجود در دیاگرام جریان مصرفی بر حسب زمان، می توان هزینه پمپاژ را تعیین کرد.

#### - تنظیم جریان با تغییر سرعت

منحنی های بدست آمده برای انرژی مخصوص بصورت تابعی از سرعت در شکل ۴ با سه منحنی سیستم متفاوت نشان داده می شوند. شکل ۵ ، منحنی های متناظر سیستم را نشان می دهد. محل تقاطع دو منحنی مربوط به سرعت کاهش یافته پمپ و منحنی های سیستم C و B، ارتفاع فلکه بسته (ارتفاع متناظر آبدی صفر) را جایی که مقدار انرژی مخصوص به بی نهایت میل می کند، مشخص می کند. مشاهده می شود که پتانسیل ذخیره انرژی در ارتفاع استاتیکی پایین، بسیار زیاد می باشد (منحنی A). در حالیکه منحنی C نشان می دهد که در موقعیت های با ارتفاع استاتیکی بالا، باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود. هنگامی که سرعت به اندازه کافی برای کارکرد پمپ در نقطه فلکه بسته (ارتفاع قطع جریان) و یا نزدیک به آن پایین باشد، انرژی مخصوص همواره به بی نهایت میل می کند. در مورد A این اتفاق هنگامی که راندمان کنترل دور (درایو) و موتور بدون بار به صفر نزدیک شود، می افتد.

خط D نشان دهنده انرژی مخصوص در حالتی است که کنترل دبی، با روشن و خاموش کردن پمپها صورت می گیرد. در حالتی که نقاط کارکرد در زیر خط D قرار گرفته باشند، میزان کاهش مصرف انرژی، نسبت به کنترل دبی با روشن و خاموش کردن پمپها، مقدار قابل ملاحظه ای خواهد بود.




پیش  
پز


سال ۲۸

پاییز و زمستان  
۱۳۹۱


۳۱



شکل ۴ : انرژی مخصوص برای ۳ منحنی سیستم



شکل ۵ : منحنی های سیستم برای شکل ۴




#### - تنظیم جریان با خفانش


هنگامیکه دبی با استفاده از شیر کنترل آبدھی تنظیم می شود، منحنی سیستم تغییر یافته و نقطه کار در روی منحنی پمپ به سمت چپ حرکت می کند (شکل ۶). خطوط عمودی در شکل ۶ تلفات ناشی از خفانش در شیر را نشان می دهد. برای هر نقطه از کار، می توان انرژی مخصوص را با تقسیم انرژی ورودی برای موتور بر مقدار آبدھی محاسبه کرد. معمولاً با کاهش دبی،  $Es$  با سرعت بالایی افزایش می باید (مانند منحنی ۱ در شکل ۷).

در مقایسه با تنظیم دبی با خفانش (استفاده از شیر کنترل)، یک کنترل دور (درایو) همواره انرژی ذخیره می کند. خط ۳ در شکل ۶ انرژی مخصوص را در حالتی که کنترل آبدھی با روشن و خاموش کردن پمپها انجام می شود، نشان می دهد.

در صورت استفاده از کنترل دور در یک سیستم پمپاژ به ویژه در مقادیر آبدھی کم، انرژی مخصوص معمولاً بیشتر از مقدار آن در حالتی است که از روشن و خاموش کردن پمپها استفاده می شود؛ اما در مقایسه با یک سیستم خفانش، انرژی مخصوص کمتر بوده و به ذخیره انرژی قابل توجه تری می توان دست یافت.



شکل ۶ : تلفات شیرهای کنترل




شکل ۷ : منحنی های انرژی مخصوص

#### - کلکتور مشترک پمپ های موازی

پمپ های موازی که با  $VSD^2$  (درایو کنترل دور) کار می کنند و رانش سیال را در یک کلکتور مشترک انجام می دهند، صرف نظر از اینکه هد استاتیکی واقعی وجود دارد یا نه، رفتاری مشابه با حالتی دارند که پمپها تحت ارتفاع استاتیکی کار می کنند. اولین پمپی که سیال را در کلکتور می راند، فشار کلکتور را تعیین می کند. پمپ دوم و پمپ های بعدی که در یک خط قرار گرفته اند باید درون یک تونل تحت فشار پمپاز کنند. پمپ های بیشتر، فشار بیشتری در کلکتور ایجاد کرده و شناس ذخیره انرژی با استفاده از محرك سرعت متغیر را محدود می کنند. با بکار افتدان سه پمپ، هر پمپ در نقطه ۳ نشان داده شده در شکل ۸ کار می کنند. بنابراین پمپ چهارم باید حداقل این فشار را بدون تولید دبی ایجاد کند. این موقعیت همانند پمپاز در مقابل یک ارتفاع استاتیکی می باشد.

توجه به این موارد در طرح های آب و فاضلاب که در آن ها تمایل به استفاده از کنترل دور برای پمپهای موازی در حال افزایش است، اهمیت می یابد. بهینه سازی سیستم سرعت متغیر امری ضروریست و پیشنهادات تخصصی تری در این مورد باید ارائه شوند. با این حال به عنوان یک

اصل عمومی، پمپ ها در حالت موازی باید در نقاط افقی مشابهی کار کنند. این نکته (در وضعیت استفاده از کنترل دور) معمولاً به معنای کار کردن پمپ های مشابه در سرعت های مشابه می باشد. همچنان، کار کردن موازی یک پمپ سرعت ثابت با یک پمپ سرعت متغیر با اندازه های مشابه نیز رایج نمی باشد. مشکلی که می تواند رخ دهد و باید از آن اجتناب کرد، کار کرد پمپ در وضعیتی است که هیچگونه جریانی از آن عبور نکند.



شکل ۸ : عملکرد پمپ های موازی

#### - آگاهی از سیستم - اخطارها

برای درک سیستم پمپاژ، باید توجه داشت که اجزای سیستم به هم وابسته هستند. بنابراین بهینه سازی جزئی در سیستم (بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر بخش های دیگر سیستم) می تواند فریبینده باشد.

هزینه واقعی پمپاژ را می توان از طریق اطلاعات شکل ۱ و فرمول ۸ که در آن  $Es =$  باید برای تمامی سطوح جریان محاسبه شود، بدست آورد. در بیشتر موارد پمپ ها برای ایجاد بیشترین دبی و با در نظر گرفتن ضرایب اطمینان انتخاب می شوند. با توجه به نمودار مدت زمان مانند نمودار پیوسته شکل ۱، کوچکتر مساوی بودن دبی نرمال از ۵۰٪ دبی طرح ارائه شده، امری عادی تلقی می شود. اگر نمودار سیستم، مقدار متوسطی از هد استاتیکی را نشان دهد و اندازه پمپ نسبت به نیاز سیستم پمپاژ بزرگتر باشد، مشکلات بروز می کنند. در چنین سیستم هایی استفاده از کنترل دور، در مقایسه با روش روشن و خاموش کردن پمپها، هزینه های به مراتب بیشتری خواهد داشت. همانطور که قبل توضیح داده شد، این موضوع عموماً به علت افت راندمان پمپ در مقایسه با این آبدھی می باشد. این واقعیت که راندمان مجموعه کنترل دور (درايو) - موتور می تواند بطور قابل ملاحظه ای به علت کاهش بار، افت کند، موقعیت را بهتر نمی کند. بنابراین در چنین سیستم هایی از دیدگاه عملیاتی و اقتصادی، ناحیه مجاز تغییر دور موتور، محدود می باشد. با وجود این استفاده از شیر فلکه برای کنترل جریان همچنان راهی نادرست می باشد.

#### - نتایج وجود درایو سرعت متغیر در یک سیستم

در صورت استفاده از سیستمهای مجهز به درایو های دور متغیر، کنترل مطلوبی بر روی دبی اعمال می شود. عموماً این نوع کنترل در مقایسه با شیرهای کنترل آبدھی در تمامی سیستم ها، هزینه عملیاتی را بطور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. اگر از کنترل دور (درايو) در سیستم های با ارتفاع استاتیکی بالا استفاده شود، جهت اجتناب از ایجاد مشکلات ناشی از کاهش راندمان و نیز عملکرد پمپ در آبدھی های بسیار کم که برای پمپ مضر است، باید مراقبت بیشتری به عمل آید. در سیستم های بدون ارتفاع استاتیکی یا با ارتفاع استاتیکی پایین، استفاده از VSD ها در مقایسه با تمامی روش های کنترل جریان مطلوب تر بوده و باعث کاهش هزینه های عملیاتی خواهد شد.

مرجع:

Europump and hydraulic institute “variable Speed Pumping A Guide to successful application”, ELSEVIER, 2004



پیش  
۴۳

سال ۲۸

پاییز و زمستان  
۱۳۹۱

۳۴



## بررسی فرآیند ریخته گری با فوم تبخیر شونده

مهندس حمید رضا لطفی

کارشناس تکنولوژی

### قسمت اول

#### - چکیده

**تعريف ریخته گری:** ریخته گری یکی از روش‌های ساخت قطعات است که در این فرآیند فلز را بصورتی مذاب به محفظه قالب که از جنس ماده نسوز و دیرذوب است و به شکل و فرم قطعه مورده نظر است وارد می‌کنند تا پس از انجام، فلز مذاب در این قالب به شکل مطلوب درآید تا بعد از انجام عملیات تکمیلی همانند عملیات حرارتی، ماشین کاری و غیره علاوه بر ابعاد و اندازه و فرم مطلوب، واحد ویژگیهای مکانیکی و خواص فیزیکی مورد نیاز و قابل انتظار باشد.

بحث فوق یکی از روش‌های ریخته گری مدرن است که با نام صنعتی Lost foam در بین روش‌های ریخته گری مطرح شده است. که یک روش ریخته گری دقیق با سرعت بالا و دقت زیاد و کار کمتر و ... می‌باشد. در این روش ابتدا مواد اولیه (که بصورت فومی می‌باشند) خریداری شده و به سایز مورد نظر می‌رسند. سپس در داخل قالب مجهزی که نسبت به قطعه مورد نظر طراحی شده است قرار می‌گیرند و عملیات ساخت مقاطع فومی انجام می‌شود سیستم قطعه فومی از داخل قالب ببرون می‌آید و مقاطع مورد نیاز دیگر توسط چسب داغ با گیرایی سریع به آن وصل می‌شوند و در آن سیستم راهگاهی که قبل تولید شده است توسط همین چسب به مدل اتصال می‌باید. نکته قابل توجه این است که هیچ فرو رفتگی یا برجستگی خارج از محدوده طراحی نباید روی مدل وجود داشته باشد چون دقیقاً به قطعه تولیدی منتقل می‌شود. پس از آماده سازی خوش (مدل و راهگاه) یک پوشش سیال که خاصیت نسوز دارد به روی مدل اضافه می‌شود و بعد از خشک شدن پوشش، قطعه به خط قالب گیری منتقل می‌شود. در خط قالب گیری ماسه از بالا با ویبره وارد قالب می‌شود که مدل فومی در آن قرار دارد و قالب در حال ویبره می‌باشد و بعد از پرشدن قالب، درجه به سمت محل ذوب ریزی حرکت می‌کند. در هنگام ذوب ریزی، مواد فومی تجزیه شده و جای خود را به فلز مذاب می‌دهند و بدین ترتیب قطعه مورد نظر پس از سرد شدن قالب تولید شده و به سمت عملیات تکمیلی حرکت می‌کند.

### فصل اول

#### نکاهی گذر1 به فرآیند

##### ۱-۱- مقدمه فرآیند

استفاده از مدل‌های فومی<sup>۱</sup> از بین رونده<sup>۲</sup> برای ساخت قطعات ریخته گری برای اولین بار توسط شرویر<sup>۳</sup> در سال ۱۹۵۸ ابداع گردید. مدلها در ابتدا با ماشینکاری بلوكهای پلی استیرن منبسط شونده<sup>۴</sup> تهیه شده و قالب گیری با ماسه چسب دار انجام می‌شد. این اختراع توسط کمپانی Grunzweig & Hartmann & خریداری و پس از توسعه برای تولید صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن ایده استفاده از ماسه بدون چسب توسط اسمیت<sup>۴</sup> در سال ۱۹۶۴ مطرح گردید.

1-Expendable Foam Pattern

2-H.F.Shroyer

3-EPS: Expandable Polystyren

4-T.R.Smith

در ساده ترین صورت این فرآیند، مدلهای فومی پس از تهیه با یک دیرگداز پوشش داده می شوند.


سپس در داخل یک درجه قرار داده شده و درجه از ماسه بدون چسب پر شده و با ایجاد لرزش ماسه اطراف مدل متراکم می شود. پس از آن فلز مذاب بداخل قالب ریخته شده و جایگزین مدل فومی می گردد.

این روش ریخته گری و فرآیندهای مشابه با نام های مختلفی شناخته می شوند نظیر ریخته گری با مدل از بین رونده (EPS) ریخته گری با مدلهای تبخیر شونده، فرآیند فوم حذف شونده<sup>۱</sup>، فرآیند قالب پر، فرآیند کستیرال، فرآیند پلی کست و فرآیند ریلیکست برای رفع ابهام بدلیل نامهای مختلف فرآیند، انجمان ریخته گران آمریکا نام ریخته گری با مدل از بین رونده (EPC) را بعنوان نام عمومی این فرآیند برگزید.




## ۱-۲- فرآیند ریخته گری

یکی از محدودیتهای طراحی یک قطعه به قابلیت فرآیند ریخته گری در تولید مربوط می شود. روشهای قالب گیری مرسوم محدودیتهای را به بخش طراحی تحمیل می کند زیرا در اغلب روشها از مدلهای دائمی استفاده می شود که باقیستی پیش از ریخته گری از قالب خارج شوند. در طراحی یک مدل دائمی باید به قابلیت خروج آن از قالب نیز توجه کرد. با استفاده از مدلهای فومی بسیاری از محدودیتهای موجود در طراحی برداشته می شود. بدلیل آنکه مدل فومی، پیش از بارگیری از قالب خارج نمی شود، مهندس طراح مدلهای EPC آزادی بیشتری در طراحی دارد.


اگرچه این فرآیند برای تمامی روشهای ریخته گری مناسب نیست، در مواردی




۳۶



قالب گیری فومی



قالب گیری بدون خط جدايش



که استفاده از مدل فومی مناسب باشد، کاهش هزینه ها بین ۲۰ تا ۶۰ درصد امکان پذیر است. این فرآیند برای انواع آلیاژهای آلومینیوم، برنج، برنز، چدن و فولاد قابل بکارگیری است. از مدلها فومی معمولاً در قالبها ماسه ای بدون چسب استفاده می شود و در هنگام بارگیری مذاب جایگزین فوم احاطه شده با ماسه می گردد. شرط موفقیت این فرآیند حذف کامل مدل فومی به هنگام مذاب ریزی است چرا که در غیر این صورت معایبی نظیر عیوب کربن در چدنها و یا سرد جوشی و تخلخل در آلیاژهای آلومینیوم بوجود خواهد آمد.

از مهمترین مزایای فرآیند EPC حذف ماهیچه و خط جدایش، دقت ابعادی بیشتر و استفاده از ماسه بدون چسب است بدلیل آنکه ماسه بدون چسب می تواند براحتی به حفرات داخلی موجود در مدل فومی راه یابد، نیازی به استفاده از ماهیچه در فرآیند EPC نمی باشد. از آنجا که برای راهیابی ماسه به مسیرهای داخلی مدل فومی نیازی به کانالهای بزرگ نیست، تولید قطعات پیچیده نیز میسر است. بدلیل عدم نیاز به ماهیچه، بسیاری از مشکلات استفاده از ماهیچه نظری ایجاد پلیسه، شکست ماهیچه، جابجائی ماهیچه، خارج کردن ماهیچه از کانالهای قطعه و تمیز کاری کانالها مرتفع خواهد شد. ایجاد سطح جدایش در قطعات ناشی از چند تکه بودن مدل است که در روش EPC دیده نمی شود. همچنین بدلیل عدم خروج مدل فومی از قالب، نیازی به در نظر گرفتن شب (draft) برای مدل نمی باشد که این امر باعث بالا رفتن دقت ابعادی قطعه می شود.

خط جدایش خود ایجاد محدودیت می کند. مثلاً جهت قرارگیری مدل در قالب یا دیکته کردن محل قرارگیری راهگاهها و تعذیه که در روش EPC این محدودیتها برداشته می شود.

بستن نادرست قالب خود می تواند عامل ایجاد عیوب برای قطعه باشد (mold shift) جابجا شدن دو لنگه قالب نسبت به هم در حد  $0.75 \text{ mm}$  طبیعی است که این امر از دقت ابعادی قطعه می کاهد.

در روشهای که از مدلها دائمی استفاده می شود بدلیل سایش تدریجی مدلها و جعبه ماهیچه ها، از دقت ابعادی کاسته می گردد. همچنین بدلیل خوب جفت نشدن ماهیچه در قالب در محل فصل مشترک با قالب پلیسه ایجاد خواهد شد. با در نظر گرفتن تمامی موارد بالا دقت ابعادی حاصل از روش EPC نسبت به روشهای متداول ریخته گری بالاتر است. ترانس مدلها EPC در جدول ۱-۱ داده شده است.

جدول ۱-۱ ترانس ثخین مدلها [1] EPS

ترانس	in	اندازه	in
$\pm 0.10\%$		$<1$	
$\pm 0.20\%$		$1 \text{ تا } 3$	
$\pm 0.25\%$		$3 \text{ تا } 5$	
$\pm 0.35\%$		$5 \text{ تا } 7$	
$\pm (in * 0.005)$		$7 \text{ تا } 10$	
$\pm (in * 0.004)$		$10$	

استفاده از مدل‌های فومی قابلیت انعطاف زیادی به بخش طراحی و مدلسازی می‌بخشد چرا که به خلاف مدل‌های دائمی، نیازی به خارج ساختن مدل از قالب نمی‌باشد. سازگاری بیشتر با محیط زیست، عدم نیاز به قالب ماسه ای محتوی چسب، حذف ماهیچه و خطوط جدایش از مهمترین مزایای روش EPC محسوب می‌شوند. برخی از عملیات جانبی در روش معمول ریخته گری نظری آمده سازی ماسه قالب گیری، ماهیچه سازی، قراردادن ماهیچه در قالب، خارج کردن مدل، جفت کردن قالب، برش راهگاه باربریز و مرحله طولانی خروج قطعه از قالب، با استفاده از روش EPC حذف می‌گردد.

محلهای اتصال بین قالب و ماهیچه و دو نیمه قالب در روشهای معمولی ریخته گری جزو مناطقی هستند که احتمال تشکیل عیوب بیشتر است. در صورت نفوذ مذاب به این قسمتها در حین ریخته گری، پلیسه ایجاد می‌شود که لازم است با ماشین کاری حذف شود.

استفاده از مدل‌های از بین رونده از سایش تجهیزات کاسته، پلیسه را حذف کرده و با ایجاد مقطعی با اندازه یکنواخت کنترل ابعادی را بهبود می‌بخشد. قطعه ریخته گی تقریباً کمی از مدل بوده و دقت بالای موجود در مدل‌های فومی تماماً به قطعه ریخته گی منتقل می‌گردد.

اگر ماسه بدون چسب بتواند بخوبی بداخل کانالهای مدل فومی راه پاید و محصولات گازی و مایع حاصل از تجزیه فوم فرصت و امکان خروج داشته باشند، نیاز به ماهیچه کاملاً مرتفع می‌گردد. ماهیچه‌ها و چپل استقرار می‌یابند و ممکن است در حین ریخته گری جابجا شوند. این جابجائی باعث عدم دقت در کانالهای داخلی شده و تغییرات ضخامت دیواره را نیز به همراه دارد.

عدم نیاز فرآیند EPC به ماهیچه امکان تولید قطعاتی دارای کانالهای پیچیده را فراهم می‌کند. دیواره‌های قطعه ممکن است اتحنا دار بوده و ضخامت متغیری داشته باشند. با روش EPC می‌توان پمپهایی با سطوح داخلی بسیار صافی تولید کرد به گونه‌ای که میزان آبدی پمپ تا ۱۲٪ افزایش می‌یابد. همچنین با کاهش ۲۵٪ از وزن پمپ، از هزینه تولید کاسته می‌گردد. عدم نیاز به ماهیچه نیاز به ساخت قالبهای ماهیچه را مرتفع می‌سازد. مراحل آماده سازی ماسه ماهیچه، بخت، جاگذاری و خارج کردن آن پس از ریخته گری از قطعه، تماماً حذف می‌شوند. شکست ماهیچه، عیوب ناشی از ماهیچه نظری تخلخل و یا جایگذاری نامناسب مرتفع می‌گردد.

حذف ریشه ماهیچه، چپل و پلیسه باعث کاهش مقدار تمیز کاری می‌شود بطوریکه هزینه‌های مربوط به تمیز کاری می‌تواند تا ۸۰٪ کاهش یابد.

بهبود دقت ابعادی در فرآیند EPC باعث می‌شود تا برخی از عملیات ماشین کاری حذف گردد. دقت ابعادی گزارش شده برای فرآیند EPC بهتر از روش ریخته گری در ماسه تر یا قالب ماسه ای با چسب شیمیایی بوده و نزدیک به روش ریخته گری دقیق می‌باشد. برای مثال سوراخ‌هایی که معمولاً با عملیات سوراخکاری ایجاد می‌شوند و دارای قطری بیشتر از ۶mm هستند را می‌توان در مرحله ریخته گی با فرآیند EPC ایجاد کرد. ثبات در ابعاد سوراخ‌ها کاملاً رضایت بخش بوده و معمولاً اختلاف در حدود ۰/۲٪ است.

مزایای روش EPC که در منابع مختلف ارائه شده است را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

(۱) پائین بودن هزینه‌های عملکرد فرآیند

(۲) پائین بودن سرمایه‌گذاری برای تجهیزات فرآیند

(۳) بهبود کیفیت و بهره وری

(۴) محیط کارگاهی تمیزتر و کم سر و صدادر

(۵) مدل ارزان قیمت

(۶) عدم نیاز به ذخیره مدل

(۷) نیاز به تغذیه کمتر

(۸) زمان تمیزکاری کمتر

(۹) نیاز کمتر به نیروی انسانی ماهر و متخصص

(۱۰) فضای کمتر برای قالب گیری



- (۱۱) عدم بروز معاييسي نظير زخمه (Scab) و کيس (buckle)
- (۱۲) حذف آخالهای غيرفلزی و ترك گرم در فولاد
- (۱۳) عدم نياز به ماهيچه
- (۱۴) تلرانس کمتر در قطعه و امكان توليد قطعات با ضخامت کم
- (۱۵) عدم نياز به چسب قالب و ساير افزومني ها به ماسه قالب
- (۱۶) ماسه دوباره قابل استفاده است
- (۱۷) تميزکاري حداقل است زيرا خطوط جدایش یا پلیسه های ناشی از ماهيچه وجود ندارد
- (۱۸) بهبود کنترل ابعادی
- (۱۹) سهولت انتقال ماسه
- (۲۰) عدم وجود خطوط جدایش و بیرون زدن مذاب از سطح جدایش، عدم ناجفتی و پلیسه
- (۲۱) خارج کردن قطعه از قالب راحت است
- (۲۲) عمر بيشتر تجهيزات
- (۲۳) قابلیت انعطاف فرآيند بخصوص در طراحی مدل و سیستم راهگاهی
- (۲۴) قابلیت اتوماتیک شدن عملیات
- (۲۵) هزینه کمتر انرژی و مواد
- (۲۶) ضایعات کمتر
- (۲۷) کاهش تعداد متغیرهای فرآيند

برای آنکه روش EPC برای ساخت قطعه ای انتخاب شود لازم است که قطعه حائز شرایطی باشد که خلاصه ای از آنها عبارت است از:

- (۱) حجم تولید بالا باشد (بیشتر از ۱۰/۰۰۰ عدد در سال)
- (۲) قطعات دارای شکل پیچیده باشند (نياز به دو یا چند ماهيچه باشد)
- (۳) قطعات دارای حفره ها و کانالهای داخلی باشند ( نيازمند ماهيچه های ظريف و شکننده باشند)
- (۴) قطعات نيازمند ماشين کاري باشند.
- (۵) قطعه كامل از چند جز تشکيل شده باشد.

#### ۴-۱- معایب روش EPC

زمان صرف شده از مرحله طراحی تا تولید طولاني بوده و هزینه های مربوط به ساخت قالب تولید مدل فومی بالاست. برای ساخت قالبهای کوچک می توان از ریخته گری استفاده کرد ولی وقتی قالب ساخته شد هرگونه تغییر در آن مستلزم هزینه بوده و با دشواری انجام می گردد. راهگاهها در مقایسه با فرآيندهای مرسوم بزرگتر بوده و از اينرو جداسازی آنها نياز به کار بيشتری دارد. سیستم راهگاهی بزرگ برای غلبه بر اثر سردکنندگی محصولات تجزیه (گرماگیر بودن واکنش ها) ضروری است اين امر در برخی موارد موجب کاهش راندمان می گردد. مهمترین عيبوں برای قطعات آلومينيومی سردجوشی و برای چدن خاکستری و نشکن عيوب كرbin<sup>۲</sup> است. اين مشكلات عمدتاً بر اثر باقی ماندن مواد حاصل از تجزیه مدل در آلياً تشديد می شوند. نفوذ مذاب بداخل ماسه نيز مشكل اساسی در قطعات آهنی می باشد. نفوذ اغلب بدليل عدم فشرده سازی کافی بوجود می آيد.

از مهمترین معایب روش EPC می توان به موارد زير اشاره کرد:

- (۱) مدلهاي فومي مستعد پيچش و اعوجاج بوده و اعوجاج آنها براحتی به قطعه منتقل می گردد.
- (۲) كيفيت سطحي قطعه ممکن است خيلي خوب بوده و بستگی تام به كيفيت سطحي فوم دارد.
- (۳) ميزان نفوذ مذاب قدری بيشتر است.
- (۴) سرد شدن قطعات بيشتر بطول می انجامد.
- (۵) هزینه ساخت مدل بالاست.

- ۶) مدلها آسیب پذیرند.  
 ۷) در حداقل سطح مقطع قابل دسترسی محدودیت وجود دارد  
 ۸) مدلها دستخوش انقباض می گردند (میزان انقباض قابل پیش بینی است).  
 ۹) در فولادهای کم کربن، افزایش کربن<sup>۷</sup> رخ می دهد.


مزایای مترتب بر فرآیند EPC بیش از معایب آن بوده و در صورتیکه شناخت فرآیند تکمیل گردد قطعات خیلی بیشتری را می توان با این روش تولید کرد.

## فصل دوم

### مراحل فرایند EPC

#### ۱-۲- طراحی قطعه

اولین مرحله فرآیند EPC طراحی قطعه است. برای سود جستن از مزایای فرآیند نظریه تبدیل یک قطعه چند پارچه به یک قطعه واحد و یا ایجاد سوراخها در همان مرحله ریخته گری لازم است به طراحی قطعه دقت کافی مبذول گردد. قیمت تمام شده قطعه پس از ریخته گری از فرآیند EPC ممکن است بیش از روشهای معمول باشد لیکن قیمت نهایی پس از احتساب مراحل تمیزکاری و ماشین کاری معمولاً به میزان قابل توجهی کمتر است.



#### ۲-۲- طراحی و ساخت قالب تولید فوم

پس از طراحی قطعه لازم است تا تجهیزات (قالب و بیرون انداز، نازل های پر کن مواد، محفظه های خنک کننده و ....) ساخت مقاطع فومی لازم برای مدل که می تواند یک پارچه و یا چند تکه باشد طراحی گردد. طراحی این تجهیزات از آنجا حائز اهمیت است که تعیین کننده ابعاد اولیه فوم بوده و بر کیفیت مدل مؤثر است. همچنین بر زمان سیکل تولید، اندازه سطوح و ذوب سطحی دانه ها در داخل مقاطع تاثیرگذار است. طراحی تجهیزات می تواند خیلی ساده بوده و یا لازم به تعییه کشوئی<sup>۸</sup> برای ایجاد شیب معکوس<sup>۹</sup> و سوراخ در فوم باشد.

7-Carbon pick – up

8-pull back

9-undercut

### ۳-۲- ساخت مقاطع فومی

برای ساخت قطعات در تعداد کم می‌توان از بلوک‌های فومی برای ساخت مدل استفاده کرد. اتصال نیز می‌تواند با کمک چسب و بصورت دستی انجام شود. البته قطعات تولید شده به این روش کیفیت سطحی پائین‌تری داشته و از دقت ابعادی کمتری برخوردار هستند. در مواردی که اتصال دستی انجام می‌شود معمولاً بدلیل مصرف بیشتر چسب، عیوبی در قطعه بوجود می‌آید.

ماهه سازنده فوم که در حال حاضر بیشترین استفاده را دارد EPS بوده که محتوی ۵-۷٪ پنتان‌بنوان عامل انبساط می‌باشد.

یک روش برای پایداری ابعادی مدل پیرسازی مصنوعی (artificial aging) است که در داخل کوره انجام می‌شود. پیرسازی معمولاً در درجه 60-70°C و به مدت 2-18hr انجام می‌شود.

اما متأسفانه پیرسازی در محدوده بالای درجه حرارت (۷۰ درجه سانتیگراد) از دقت ابعادی می‌کاهد.

برای استفاده از مزایای انجام پیرسازی بایستی رفتار انقباضی مدل‌های فومی به خوبی شناخته شود.

### ۴-۲- سرهم کردن مقاطع فومی

پس از پیرسازی مقاطع فومی، مدل آماده سرهم شدن است. این عمل معمولاً توسط چسب داغ و به کمک ماشین به طور اتوماتیک انجام می‌شود. اتصال چسب باید استحکام لازم برای نگهداری اجزاء مدل در کنار هم را داشته باشد، لازم است سرعت گیرائی چسب بالا باشد تا زمان به حداقل برسد همچنین بایستی محل اتصال آب بندی شود تا مانع از نفوذ ماده پوشان به محل اتصال شده و بالاخره چسب حداقل جرم ممکن را داشته باشد تا باعث تشکیل عیوب نگردد. راهگاه بارزیز با برش بلوکهای فومی و یا با قالب گیری تهیه می‌گردد. با اتصال سیستم راهگاهی مدل (و یا خوش) کامل می‌شود.

### ۵-۲- پوشش دادن

خوش معمولاً با یک سرامیک پوشش داده می‌شود. برخی از قطعات آلومینیومی را می‌توان با مدل‌های بدون پوشش تولید کرد اما پوشش دادن برای آلیاژهای آهنی الزامی است. در مواردی که پوشش الزامی نیست باز هم استفاده از پوشش به دلیل ممانعت از نفوذ مذاب و شسته شدن ماسه توسط جریان مذاب سودمند است. پوشش همچنین مانع از فرو افتادن ماسه به فضای بین جبهه مذاب و فوم در حال تجزیه می‌گردد.

در برخی موارد، پوشش از اختشاش مذاب در حین پر کردن کاسته و باعث می‌شود تا عیوب حاصل از حبس پلی استیرن مایع به



پژوهش  
۴۳

سال ۲۸

پاییز و زمستان  
۱۳۹۱

۴۱

وجود نیاید. بعلاوه پوشش باعث استواری مدل گشته که از اعوجاج آن به هنگام فشرده سازی ماسه جلوگیری می‌کند.

پوشش معمولاً دوغابی متشکل از یک دیرگداز و چسب در یک حامل مثل آب می‌باشد. پوشش دادن به روش‌های مختلف نظیر غوطه وری، پاشش یا ریختن جریانی از دوغاب بر روی مدل انجام می‌شود.

پس از پوشش دادن لازم است پوشش خشک شود. باید دقیق شود که پوشش ضخامتی یکنواخت داشته باشد زیرا مقدار ضخامت بر عملکرد پوشش و نفوذپذیری آن مؤثر است.

می‌توان پوشش را در اطاقی با رطوبت کم خشک کرد لیکن بهترین روش خشک کردن، عبور دادن مدلها از میان کوره‌ای با جریان هوای گرم است. خشک کردن در درجه حرارت ۴۰-۵۰ درجه سانتیگراد در حدود ۲ الی ۱۰ ساعت به طول می‌انجامد.

## ۶-۲- پر کردن و فشرده سازی

یک روش برای کنترل پوشش اندازه گیری وزن پوشش خشک نشسته بر روی مدل می‌باشد.

خوش پوشش داده شده و خشک شده در درجه قرار گرفته و درجه از ماسه پر می‌شود. قرار دادن خوش، پر کردن درجه با ماسه و فشرده سازی ماسه باستی به گونه‌ای انجام شود که ماسه تمامی محفظه‌های داخلی و کانالهای روی مدل را پر کرده و در اطراف خوش به خوبی فشرده شود تا تکیه گاه مناسبی برای مدل باشد. سیکل پر کردن ماسه و فشرده سازی برای هر خوش به توجه به شرایط تنظیم می‌شود. ماسه به صورت باران از بالا پس از عبور از یک شبکه و یا از طریق لوله‌هایی که در اطراف مدل قرار می‌گیرند وارد درجه می‌شود. سرعت پر کردن و توزیع ماسه در درجه بر تغییر فرم مدل بسیار موثر است.

فشرده سازی معمولاً با استفاده از میز لرزان انجام می‌شود. درجه روی وضعیت دهنده‌ها قرار گرفته و یا با گیره‌هایی به میز متصل می‌شود. درجه‌های بدون گیره در حال حاضر استفاده وسیعی داشته و استاندارد شده اند هر چند در مورد عملکرد آنها در مقایسه با انواعی که به میز قفل می‌شوند بحث‌های فراوانی وجود دارد.



## ۷-۲- باربریزی

فشرده سازی معمولاً در حین پر کردن آغاز می‌شود تا به جریان یافتن ماسه به داخل کانالهای روی خوش کمک کند.

پس از فشرده و متراکم ساختن ماسه، قالب آماده باربریزی است. عملیات باربریزی برای فرآیند EPC نسبت به روش‌های مرسوم ریخته گری از حساسیت بیشتری برخورداری است. باربریزی اتوماتیک به دلیل کاستن از اختلاف شرایط بین باربریزی‌های مختلف بیشتر مورد توجه است. حوضچه باربریز باستی در حین باربریزی پر نگه داشته شود. اگر باربریزی برای لحظه‌ای قطع شود ممکن است ماسه در حد فاصل جبهه مذاب و مدل فومی در حال تجزیه فرو ریزد. سرعت باربریزی باستی به اندازه کافی سریع باشد

تا مانع از فرو ریختن شود و از طرف دیگر به اندازه ای باشد که فرصت خروج محصولات تجزیه از محفظه قالب فراهم شود. سیستم راهگاهی، خواص پوشش، مشخصات ماسه و


## ۸-۲- تخلیه و تمیزکاری

عملیات باربریزی بایستی به گونه ای باشند تا محصولات گازی و مایع حاصل از تجزیه فوم پیش از انجماد بتوانند خارج شوند.

پس از باربریزی، خوش ریخته گی انجماد یافته و پیش از خروج از درجه سرد می شود. خروج قطعات تهیه شده به روش EPC از درجه به سادگی انجام می شود زیرا از ماسه بدون چسب استفاده می شود. ماسه پس از سرد شدن می تواند با اندکی آماده سازی و یا حتی بدون آن دوباره مورد استفاده قرار گیرد.

تمیزکاری قطعات نیز بسیار ساده تر از روشهایی است که از ماسه چسب دار استفاده می شود. همچنین به دلیل عدم خطوط جداشی و پلیسه عملیات ماشین کاری تاریخ دن به قطعه نهایی کمتر است. در برخی مواقع عملیات تمیزکاری تنها به اعمال یک فشار هوا روی قطعات خلاصه می شود. ماسه داخل کانالها که در سایر روشها به سختی خارج می شود در روش EPC با سهولت تخلیه می گردد.

حذف محصولات تجزیه از محفظه قالب در حین باربریزی ضروری است. محصولات گازی و مایع حاصل از تجزیه مدل بایستی با عبور از پوشش وارد ماسه اطراف شوند. عدم موفقیت در حذف کامل محصولات تجزیه باعث تشکیل عیوب کریں در چندها، چین پوستی در



شکل ۲-۱ ترتیب عملیات فرآیند EPC



شرکت صنایع پمپیران  
«سهامی خاص»

## فرم تقاضای خرید کتاب

اینجانب ..... جهت دریافت کتابهای مشروحه ذیل طی فیش نقدی / حواله بانکی  
 شماره ..... مبلغ ..... ریال را به حساب جام ۵۱۸۴۵-۱۳۵ بانک ملت شعبه تبریز  
 (کد ۱۳۴۲/۵) در وجه شرکت پمپیران واریز نموده ام و ضمن ارسال اصل فیش تقاضای دریافت  
 نسخه کتاب پمپهای گریز از مرکز و پمپاژ و ..... نسخه کتاب «ضریت قوچی آب» را دارم.  
 خواهشمندم این کتابها را به نشانی: استان .....  
 شهر .....  
 کد پستی ..... ارسال فرمائید.  
 ■ پمپهای گریز از مرکز: ۱۲۰۰۰ ریال  
 ■ ضریت قوچی آب: ۱۲۰۰۰ ریال  
 ■ هزینه پست سفارشی: ۴۰۰۰ ریال جمع قیمت: ..... ریال

امضاء ..... تاریخ .....

آدرس نشریه: تبریز، قرامک، صندوق پستی ۵۱۸۴۵-۱۳۵، کد پستی ۵۱۹۳۶۱۳۱۱۱  
 شرکت صنایع پمپیران، امور مهندسی، واحد نشریه پمپ، فاکس مهندسی: ۲۸۸۸۳۵۳

## فرم اشتراک نشریه پمپ

### شماره اشتراک

#### توجه:

- بهاء هر جلد نشریه پمپ ۱۲۰۰۰ ریال می باشد.
- آیا مایل به اشتراک هستید؟  
بلی  خیر
- هزینه اشتراک (برای ۴ شماره بعدی) ۴۸۰۰۰ ریال می باشد.
- جهت تمدید ارسال نشریه حتماً شماره اشتراک خود را (که قبل از طرف نشریه اعلام شده) ذکر نمایید.

#### مشخصات مشترک:

- فردی  سازمان / اداره  جدید  تمدیدی
- سازمان / اداره ..... بخش / قسمت .....  
نام ..... شغل .....

#### نشانی دقیق پستی:

استان ..... شهر .....  
 کد پستی ..... صندوق پستی .....  
 تلفن ..... نامبر .....

اینجانب ..... جهت دریافت نشریه پمپ طی فیش نقدی / حواله بانکی  
 شماره ..... مبلغ ..... ریال را به حساب جام ۵۱۸۴۵-۱۳۵ بانک ملت شعبه تبریز (کد ۱۳۴۲/۵) در وجه شرکت پمپیران واریز نمودم و  
 ضمن ارسال اصل فیش مایل به دریافت .....  
 ■ شماره های قبلی (لطفاً مشخص نمایید) .....  
 ■ یک جلد ویژه نامه .....  
 ■ ۴ شماره بعدی، جمعاً به تعداد ..... جلد می باشم.

امضاء ..... تاریخ .....

#### آدرس نشریه:

تبریز، قرامک، صندوق پستی ۵۱۸۴۵-۱۳۵، کد پستی ۵۱۹۳۶۱۳۱۱۱  
 شرکت صنایع پمپیران، امور مهندسی، واحد نشریه پمپ، فاکس مهندسی: ۲۸۸۸۳۵۳

**W**hat's the best way to get your  
head around the new rules?  
**R**ead our guide to the  
new rules.  
**A**nd if you have any questions,  
ask us.



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی‌عصر، بیش میرداماد

برج دوم اسکان ، طبقه اول تلفن : ۱۴-۸۸۶۵۴۸۱-۲۱

فاسکس: ٩٤٢-٨٨٧٩٨٩٤٣

## کارخانه: تبریز . صندوق پستی ۱۳۵-۵۱۸۴۵

تلفن : ٩٦٤-٦٤٤٠٢٨٩٨٤٤٦ - فاكس : ٩٦١-٢٨٩٨٤٤٦